

**BOSCH**

Technologie voor het leven

# Overzicht van foutcodes

| <b>Performance Line CX</b> (BDU250P CX), <b>Performance Line Cruise</b> (BDU250P),<br><b>Performance Line Speed</b> (BDU290P), <b>Active Line</b> (BDU250C/255C)   |                                |  |   |
|--|--------------------------------|--|---|
| <b>Foutcode in de Diagnostic-Tool</b>  | <b>Foutcode op het display</b> | <b>Omschrijving van de fout</b>  | <b>Oplossing</b>  |
| 0x50002D<br>0x50002E<br>0x50002F<br>0x500103<br>0x500106<br>0x500107<br>0x50010A<br>0x50010B<br>0x50010C<br>0x50010D<br>0x50010E<br>0x50010F<br>0x500110<br>0x500111<br>0x500112<br>0x500113<br>0x500115<br>0x500116<br>0x500117<br>0x500118<br>0x50011B<br>0x50011C<br>0x50011D<br>0x500122<br>0x500128<br>0x500129<br>0x50012A<br>0x50012B<br>0x50012D<br>0x50012E<br>0x50012F<br>0x500131<br>0x500132<br>0x500133<br>0x500134 | 500                            | Interne Drive Unit-softwarefout → Motorondersteuning wordt uitgeschakeld         |   |
| 0x500200   | 500                            | Interne Drive Unit-softwarefout → Vertraagde motorondersteuning bij de startfase |   |
| 0x500201   | 500                            | Interne Drive Unit-softwarefout  |   |
| 0x502108<br>0x502109<br>0x50212C   | 502                            | Interne fout bij de voeding van de verlichting → Licht wordt uitgeschakeld       | Voorlicht, bedrading en verbinding tussen Drive Unit en voorlicht controleren. Systeem herstarten. Indien het probleem aanhoudt, het Bosch eBike-serviceteam bellen |
| 0x5B1030   | –                              | Interne kritische temperatuurfout → Motorondersteuning wordt uitgeschakeld       | Systeem uitschakelen, zodat de Drive Unit afkoelt   |
| 0x5B1101   | –                              | Interne sensorfout → Vertraagde motorondersteuning bij de startfase              |   |
| 0x5B1104   | –                              | Interne Drive Unit-softwarefout → Geen motorondersteuning                        |   |
| 0x5B111E<br>0x5B111F   | –                              | Interne Drive Unit-softwarefout → Motorondersteuning wordt uitgeschakeld         |   |
| 0x5B1124<br>0x5B1125   | –                              | Interne sensorfout → Ongeldige temperatuurwaarde                                 |   |